

POZNÁMKY:

- DOPRAVNÉ ZNAČENIE SA VYHOTOVÍ V ZMYSLE STN 01 8020, ZÁKONA Č. 8/2009 Z.Z. A VYKONÁVACEJ VYHLÁŠKY Č.9/2009 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
- ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE SA OSADÍ NA OCELOVÉ STÚPIKY, RESP. PVC PODSTAVCE, V ZÁKLADNEJ VEĽKOSTI.
- REALIZÁTOR ZABEZPEČÍ NÁLEŽITE POUČENÚ OSOBU V REFLEXNOM ODEVE V PRÍPADE NUTNOSTI OBMEDZENIA MINIMÁLNEJ PREJAZDNEJ ŠÍRKY PRE OBOJSmernú PREMÁVKU V HODNOTE 5,5 M.
- TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V ROZPORE S PRENOŠNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM BUDE DOČASNE ZNEFUNKČNENÉ.
- REALIZÁTOR UPOZORNÍ OBYVATEĽOV NA ZAČATIE PRÁČ A SPÔSOB STÁTIA OSOBNÝCH VOZIDIEL POČAS REALIZÁCIE.
- REALIZÁTOR ZABEZPEČÍ STAVBU PROTI VSTUPU CUDZÍCH OSÔB.
- REALIZÁTOR ZABEZPEČÍ VÝKOPY, SVAHY A INÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE TAK ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU ZDRAVIA OSÔB A ŠKODÁM NA MAJETKU.
- REALIZÁTOR ZABEZPEČÍ MECHANIZMI PRACUJÚCE NA STAVENISKU TAK ABY NEDOCHÁDZALO K ZNEČISTENIU OKOLITÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ.
- V PRÍPADE ZNEČISTENIA VOZOVKY JE REALIZÁTOR POVINNÝ IHNEĎ ZNEČISTEIE ODSTRÁNIŤ.
- REALIZÁTOR UPOZORNÍ MAJITEĽOV OKOLITÝCH OBJEKTOV A POZEMKOV NA DOPRAVNÉ OBMEDZENIA PRED ZAHAJENÍM PRÁČ.
- MATERIÁL NA VÝSTAVBU A VÝKOPY ZEMINY NIE JE MOŽNÉ UKLADAŤ A SKLADOVAŤ NA KOMUNIKÁCIÁCH A ANI 0,5 M OD ICH OKRAJA.



PARKOVIŠKO NA ULICI OBRANCOV MIERU



VÚC: BRATISLAVSKÝ Miesto stavby: KATASTRÁLNE ÚZEMIE PEZINOK

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Generálny projektant: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Konzultační inžinieri Panenská 13, SK-811 03 Bratislava
T + 421 2 5949 0470, F +421 2 5949 0490, www.baslerhofmann.sk

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marián Kováčik
Č. zákazky B&H: SK 1134.20

Súradnicový systém: S-JTSK Výškový systém: BpV Trieda presnosti: STN 73 0422

Zmena	C	Vypracoval	Kontroloval	Dátum
	B			
	A			

Časť PD:		SPRAC. PD:	
Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok		Č. zákazky: SK1134.20	
Príloha / výkres: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		Dátum: 08.2016	Č. súpravy:
		Mierka: 1:250	
		Formát:	
Zodp. projektant: Ing. Marián Kováčik	Vypracoval: Ing. Dušan Kohút	Kontroloval: Ing. Andrej Knapko	
Č. prílohy: 5			